






Порядок сборки.

Установить царгу поз.4 на опоры металлокаркаса поз.1 так, чтобы верхний край царги совпал с плоскостью установки крышки стола.
 Крепить евровинтами 7x70 поз.5 через отверстия в металлокаркасе.
 Установить крышку стола поз.3 на каркас так, чтобы больший свес был обращён к сидящему.
 Крепить винтами М6х35 поз.6 через отверстия в металлокаркасе.
 Крючок поз.2 крепить к стойке металлокаркаса поз.1 саморезами 4x13 поз.7.




Порядок сборки.

Установить царгу поз.4 на опоры металлокаркаса поз.1 так, чтобы верхний край царги совпал с плоскостью установки крышки стола.
 Крепить евровинтами 7x70 поз.5 через отверстия в металлокаркасе.
 Установить крышку стола поз.3 на каркас так, чтобы больший свес был обращён к сидящему.
 Крепить винтами М6х35 поз.6 через отверстия в металлокаркасе.
 Крючок поз.2 крепить к стойке металлокаркаса поз.1 саморезами 4x13 поз.7.



Порядок сборки.

Установить царгу поз.4 на опоры металлокаркаса поз.1 так, чтобы верхний край царги совпал с плоскостью установки крышки стола.
 Крепить евровинтами 7x70 поз.5 через отверстия в металлокаркасе.
 Установить крышку стола поз.3 на каркас так, чтобы больший свес был обращён к сидящему.
 Крепить винтами М6х35 поз.6 через отверстия в металлокаркасе.
 Крючок поз.2 крепить к стойке металлокаркаса поз.1 саморезами 4x13 поз.7.



Порядок сборки.

Установить царгу поз.4 на опоры металлокаркаса поз.1 так, чтобы верхний край царги совпал с плоскостью установки крышки стола.
 Крепить евровинтами 7x70 поз.5 через отверстия в металлокаркасе.
 Установить крышку стола поз.3 на каркас так, чтобы больший свес был обращён к сидящему.
 Крепить винтами М6х35 поз.6 через отверстия в металлокаркасе.
 Крючок поз.2 крепить к стойке металлокаркаса поз.1 саморезами 4x13 поз.7.